

17.06.16 23.21/195

Депутату Луцької
міської ради
Яручику М.О.

Про розгляд депутатського запиту

Ваш депутатський запит щодо проведення ремонтних робіт у житловому будинку № 50 на вул. Станіславського розглянуто.

07.06.2016 р. працівниками ЖКП № 2 проведено комісійне обстеження технічного стану вказаного житлового будинку та встановлено, що на даний час покрівля у 4-му під'їзді не протікає. У попередній період підприємством проведено поточний ремонт примикань рулонного покриття до машинного відділення ліфта. Скарг по питанню протікання покрівлі від мешканців 4-го під'їзду на аварійно-диспетчерську службу ЖКП № 2 не надходило.

Тріщина на стіні шахти ліфта зароблена працівниками ЖКП № 2. На іншій тріщині підприємством встановлені маяки та ведеться спостереження за їх динамікою з записом у відповідному журналі.

Перший заступник
міського голови

Крась 773150



Тарас Яковлев